

**ochranný oděv pro hasiče****GoodPRO FR4 FirePanther****OOP III. kategorie****Výrobce:** GoodPRO, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, CZ, [www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)**Materiál:**vrchní vrstva: 70% PBI/para-aramid, 30% para-aramid, gramáž 205 g/m<sup>2</sup>izolační vrstva: 40% Melamin, 60% aramid, gramáž 100 g/m<sup>2</sup>membr./podšívka: 80% aramid, 20% viscose FR + 45% MAC, 20% aramid, 35% viscose FR + nalaminovaná membrána ePTFE DUO, gramáž 190 g/m<sup>2</sup>**Popis:**

Třívrstvý zásahový ochranný oděv pro hasiče. Vrchní vrstva je opatřena FC úpravou proti vodě a chemickým kapalinám. Oděv zajišťuje 100% ochranu a mimořádný komfort nošení, který spočívá v dokonalé termoregulaci hasiče. Po každém použití i údržbě oděv důkladně zkонтrolujte.

**EN 469:**

Oděv zaručuje svoji ochrannou funkci v případě, že je kompletní (kabát i kalhoty) a je správně oblečen a zapnut. Oděv chrání horní i spodní část těla včetně krku, paží k zápěstím a nohy ke kotníkům. Další části těla nejsou oděvem chráněny a pro jejich úplnou ochranu jsou nezbytné další ochranné prostředky pro plnou ochranu. FC úpravu obnovujete po 20 pracích cyklech, např. prostředkem HYDROB FC dle návodu (postup impregnace je popsán v bodu Údržba a ošetřování Návodu k použití). V případě náhodného poštírkání oděvu kapalnými chemikáliemi by měl uživatel oděv okamžitě odložit, vycistit ho a případně i vyražit z dalšího používání. Vlhkost nebo smácení vnitřní/vnější části oděvu má vliv na vlastnosti a výkon oděvu, který se liší od oděvu v suchém stavu.

**EN 1149-5:**

Osoba, která má oblečený ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, musí být správně uzemněna. Odpor mezi pokožkou uživatele a zemí musí být menší než 108 Ω, např. nošením vhodné obuví na podlahách rozptylujících elektrostatický náboj nebo vodivých podlahách. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být rozepnut nebo svlékan v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj je určen k používání v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), ve kterých minimální zážehová energie výbušného ovzduší není menší než 0,016 mJ. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj nesmí být používán v ovzduší obohaceném kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60079-10-1 [7]) bez předchozího schválení zodpovědným bezpečnostním technikem. Účinnost rozptylující funkce ochranného oděvu rozptylujícího elektrostatický náboj může být ovlivněna opotřebováním a roztržením, praním a případným znečištěním. Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj při běžném používání (zahrnujícím ohýbání a pohyby) musí trvale zakrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost.

**Použití:**

Ochranný třívrstvý zásahový oděv GoodPRO FR4 FirePanther je určen především k likvidaci požárů a zásahy i v těch nejsložitějších podmírkách zejména ve vnitřním prostředí a uzavřených prostorách.

**Upozornění:**

Ochranný oděv GoodPRO FR4 FirePanther splňuje požadavky EN 469 pouze v případě, že je kompletní, správně oblečený a zapnutý včetně uzavření všech uzávěrů. V případě alternativního provedení oděvu pro použití integrovaného osobního ochranného prostředku proti pádům z výšky dle EN 358 musí být použity **POUZE** integrované OOP proti pádu z výšky, které jsou v souladu se všemi požadavky norem EN 358 a EN 469. V případě alternativního provedení oděvu pro použití integrovaného prvku pro vlečení zraněného hasiče (DRD) musí být použity **POUZE** integrované prvky, které jsou v souladu se všemi požadavky EN 469.

**Provedené zkoušky:**

	Testováno podle EN 469:2020	Požadavek	Třída provedení
EN 469:2020	Prostup tepla plamenem	HTI <sub>24</sub> ≥ 13 s	úroveň 2, třída X2
		HTI <sub>24</sub> – HTI <sub>12</sub> ≥ 4 s	úroveň 2
EN 343:2019	Prostup tepla sáláním	RHTI <sub>24</sub> ≥ 18 s	úroveň 2, třída X2
		RHTI <sub>24</sub> – RHTI <sub>12</sub> ≥ 4 s	úroveň 2
	Odolnost vůči průniku vody	≥ 20 kPa	úroveň 2, třída Y2
	Odolnost vůči průniku vodní páry	≤ 30 m <sup>2</sup> .Pa.W <sup>-1</sup>	úroveň 2, třída Z2
EN 343:2019	<b>Požadavek</b>	<b>Třída provedení</b>	
	Odolnost vůči průniku vody	WP: ≥ 20 000 kPa	úroveň 4
	Odolnost vůči průniku vodní páry	Ret: 15 - 25 m <sup>2</sup> .Pa.W <sup>-1</sup>	úroveň 3
EN 1149-5:2018	<b>EN 1149-5:2018</b>	<b>Požadavek</b>	<b>Třída provedení</b>
	Elektrostatické vlastnosti, čl. 4.2.1 vnější materiál	T <sub>50</sub> < 4 , S > 0,2	vyhovuje

**Údržba a ošetřování:**

Před praním zapněte zdrhovadlo, všechny stuhové uzávěry, odepněte šle, vyjměte chrániče kolen a vyprázdněte kapsy. Oděv perte samostatně. Používejte tekuté prací prostředky bez bělidel a aviváží, pH prací lázně nesmí být vyšší než 9. Před praním složte oděv podél jeho svislé osy včetně rukávů po lící. Pračku napříte pouze z 1/2, perte s výšším obsahem vody. **Doporučujeme běžně práť přate pouze na 40°C.** Pro důkladnější vycíštění, zejména vícevrstvých oděvů, praní opakujte stejným způsobem, jen oděv před druhým praním obrátte naruby. Po praní oděv důkladně vymáhejte a odstředíte na nižší otáčky (max. 800 ot/min). Doporučujeme volné sušení v teplé místnosti, sušící skříni nebo bubnové sušičce při nižší teplotě (max. 60°C). Sušte ve dvou cyklech 2 x 20 min. (nejprve naruby, pak po lící). FC úpravu obnovujete po 20 pracích cyklech, např. prostředkem HYDROB FC dle návodu. **Přesušováním oděvu při vysoké teplotě může docházet k jeho nepřiměřenému mechanickému opotřebení a případně i k srážlivosti,** nadměrná četnost impregnace oděvu není efektivní. Případné žehlení musí být při teplotě žehličí desky max. 110°C, žehlete mimo reflexní pruhy. Doporučujeme Vám vést spolehlivou evidenci o údržbě oděvu. Doporučujeme používat tekuté prací prostředky komplexní profesionální řady F od společnosti MPD plus.

**Skladování:**

Skladujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření.

**Poznámky:**

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení, tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Věnujte náležitou pozornost ošetřování oděvu a pravidelné regeneraci jeho FC úpravy. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a rovněž se zříká odpovědnosti, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V případě potřeby, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce: [info@goodpro.cz](mailto:info@goodpro.cz).

**Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce [www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)**

Posouzení shody ochranného oděvu GoodPRO FR4 FirePanther provedl: **Oznámený subjekt č. 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.**